

Was gehört nicht in den Bauschutt?



- Asbesthaltige Materialien
- Brandschutt, Kamine, Feuerstätten
- Baumischabfall: Gemisch verschiedener Bauabfälle, wie Holz, Kunststoffe, Tapetenreste, Rigips, Porenbeton, Bodenbeläge, Kehricht, Kunststoffverschnitte, Glas (Fensterglas, Glasbausteine) usw.
- Schlämme, wie Bohrschlämme und sonstige nicht ausgehärtete Massen wie Beton-, Putz – und Mörtelreste
- Dichtungsmaterial, wie Fugenmasse, Dichtschäume
- Nichtmineralische Wandbeschichtungen, wie Tapeten und Tapetenreste
- Gas- und Porenbeton, wie „Ytong“
- Holz (Bauholz, Holzabschnitte, Wurzeln etc.)
- Dämmstoffe, Isolierungen, wie Styropor, Hartschaumplatten, Korkprodukte Holzweichfaserplatten, Holzwolleleichtbauplatten („Heraklit“), Schaumstoffe, Blähton und Perlite
- Farben, Lacke und Klebemittel
- Gipsabfälle, Gipskartonplatten
- Glas
- Erdreich, Humus etc.
- Kabel
- Glas- und Steinwolle
- Kunststoffe und PVC, wie Folien, Gewebe, Rohre, Bodenbeläge usw.

- Schrott
- Schlacken
- Schwarzdecke und Asphaltprodukte, wie Gussasphaltestrich
- Verunreinigte Stoffe, z.B. durch Asbest, Chemikalien, Altöl usw.
- Teerpappe, teerhaltiges Material, bituminöses Isoliermaterial
- Türen, Fenster und Zargen
- Außenmaueranstriche von Gebäuden und Silo (schwarz, teerhaltig)



Schreiner Karl • Bagger- und Fuhrunternehmen
Schönangerstraße 16 • 94556 Neuschönau
Tel.: 08558/96140 • Fax: 08558/961414
Mobil: 0171/4965938
eMail: info@schreiner-unternehmen.de
www.schreiner-unternehmen.de